# CZ-6A

磁性表座（CZ-6A）

产品类别：工量具

所属系列：CZ

MC036 系列磁性表座 MC036 系列（ CZ -6A ） 一、 CZ -6A 磁性表座产品简介： CZ -6A 磁性表座是机器制造业用途最多，最广的亦是必不可少的检测工具之一，用于夹持百分表、杠杆表等，侧向立柱式。...



图 1 产品外观

## 一、产品简介

MC036 系列磁性表座 MC036 系列（ CZ -6A ） 一、 CZ -6A 磁性表座产品简介： CZ -6A 磁性表座是机器制造业用途最多，最广的亦是必不可少的检测工具之一，用于夹持百分表、杠杆表等，侧向立柱式。...

## 二、产品介绍

产品介绍

## 四、技术参数

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| **座体(长宽高)** | 63x50x55 |
| **支柱(长 / 直径)** | 185/13 |
| **连杆(长 / 直径)** | 190/12 |
| **夹表孔径** | 8 |

注：参数为标称配置，实际以合同与技术协议为准；非标行程、测头与软件功能可按需定制。

## 五、适用标准

- GB/T 1214.1 游标类卡尺
- JJG 30 通用卡尺检定规程
- GB/T 1216 外径千分尺
- GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测规定
- GB/T 1800.1 极限与配合 基础
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

## 六、关联内容与同系列产品

应用案例：首件检验·铸铁平台检测：工程机械验收方案（005）；首件检验·平尺检测：军工与科研验收方案（006）；首件检验·塞尺检测：计量检测机构验收方案（007）

行业应用：纺织机械小轴类零件测量应用指南：重复性与硬度控制（216）；印刷包装注塑机料筒测量应用指南：平面度与示值误差控制（217）；印刷包装精密管件测量应用指南：平行度与重复性控制（218）

测量原理：工量具重复性与回程误差：误差来源（205）；工量具重复性与回程误差：温度与振动（206）；工量具重复性与回程误差：装夹与基准（207）

科研与技术文件：三坐标测量机；影像测量仪；材料气泡分析系统

同系列产品：CZ-6C、CZ-6B、CZ-1

服务热线：400-812-7833 / 021-58391850　邮箱：shanghai@yr17.net
地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号 201411

资料生成时间：2026-11-21 15:18　本资料为可编辑模板，参数以合同与技术协议为准。